

RESOLUCION No. 295

**“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y,
se dictan otras disposiciones”**

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL, EPA, CARTAGENA, en ejercicio de sus facultades legales y, en especial de las conferidas en las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002, Ley 1333 de 2009, Acuerdos Distritales Nos. 029 de 2002, y 003 del 2003, en virtud de las delegadas en la Resolución No. 071 de 2005 del Consejo Directivo y,

CONSIDERANDO

Que el Establecimiento Público Ambiental EPA - Cartagena, en virtud de las facultades conferidas por la Ley 344 de 1996, Ley 633 de 2000, Ley 99 de 1993 y, Ley 768 de 2002, procedió a través de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, el día 30 de abril de 2013, procedió a practicar visita de Seguimiento y control, a la empresa **GERDAU DIACO S.A.**

Que la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible, previa visita emitió el Concepto Técnico No.513 - 21/06/2013, en el señalo lo siguiente:

(...)

DESARROLLO DE LA VISITA

En cumplimiento al programa de seguimiento el día 30 de abril de 2013, se visitaron las instalaciones de la empresa GERDAU DIACO S.A., ubicada en el Km 9 de la Vía Mamonal e identificada con el NIT 891.800.111 – 5 la cual fue atendida por la señora Flor Eusse, responsable ambiental de la empresa a nivel nacional. De la visita y del estudio del expediente se hacen las siguientes anotaciones:

Las instalaciones donde funciona la planta de fundición están en completo abandono.

La empresa tiene por actividad comercial, el almacenamiento, distribución y figuración de hierro para el sector de la construcción.

Cuentan con sistema de tratamiento anaeróbico para las aguas residuales domésticas, las cuales son eliminadas a través de campo de infiltración. El mantenimiento de la poza séptica los realiza succión y carga.

Aun esta funcionando la poza séptica vieja, que se abandonaría con la entrada en uso de la nueva.

El proceso productivo es seco, por tanto no se generan aguas residuales industriales.

Tienen ubicados en sitios estratégicos dentro de la empresa puntos ecológicos, los residuos ordinarios los recoge la empresa Urbaser.

Cuentan con Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, que aplica a la empresa, aun cuando las cantidades de residuos peligrosos que se generan son inferiores a 10 Kg mensuales, los cuales se entregan a la empresa ORCO, no cuenta con certificados de entrega.

El mantenimiento de los vehículos es realizado por terceros.

Durante el recorrido se observó un tanque metálico sin tapa, que contenía Waipes, envases de pinturas, lámparas fluorescentes en mal estado, y residuos de otras características, que estaba en el patio frente a las bodegas a la interperie. Comento la señora Flor Eusse, que en la actualidad están por definir a que empresa le entregan las lámparas para su disposición final.

Durante el proceso de figuración sale despunte de chatarra que es materia prima para las Acerías, las chipas (varillas en rollo), se enderezan y elaboran los flejes, los residuos que se generan son aprovechados. La empresa cuenta con transformadores en uso y dados de baja.

RESOLUCION No. 295

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

CONCEPTO TECNICO:

- 1- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, debe presentar ante esta entidad en el término de treinta (30) días hábiles un Documento donde describa de manera detallada las actividades que desarrolla, los posibles impactos negativos que se generan y las medidas encaminadas a prevención, controlar y mitigación de estos.
- 2- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, debe presentar el Plan de Clausura, desmonte y Restauración ambiental, correspondiente a la planta de fundición.
- 3- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, ha incumplido con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 222 del 15 de diciembre de 2011 referente a la inscripción en el inventario de PCB.
- 4- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, ha incumplido con lo establecido en el Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 porque aunque aparezca inscrito con fecha 09/12/2008 como generador de respel, no ha diligenciado ningún periodo de balance.
- 5- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, debe:
 - Construir bodega para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados el cual debe estar debidamente señalizado, entechado y con piso impermeabilizado.
 - Los recipientes donde se almacenan los residuos peligrosos deben contar con tapas herméticas.

Que en consecuencia en ejercicio de las funciones de control y seguimiento ambiental de las actividades que puedan generar deterioro ambiental previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, se hace necesario requerir a **GERDAU DIACO S.A.**, con el fin de que cumpla con lo requerido en la parte resolutive del presente acto administrativo.

Que en mérito a lo expuesto, este despacho en uso de sus facultades legales,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al Representante Legal de **GERDAU DIACO S.A.**, el señor Joao Odair Brunozi, para que en el término de 30 días hábiles presente ante esta entidad Ambiental lo siguiente:

- 1.- Documento donde describa de manera detallada las actividades que desarrolla, los posibles impactos negativos que se generan y las medidas encaminadas a prevención, controlar y mitigación de estos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al Representante Legal de la empresa **GERDAU DIACO S.A.**, el señor Joao Odair Brunozi, para que presente la siguiente información y realice las siguientes obras:

- 1.- Plan de Clausura, desmonte y Restauración ambiental, correspondiente a la planta de fundición.
- 2.- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, ha incumplido con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 222 del 15 de diciembre de 2011 referente a la inscripción en el inventario de PCB, por lo que es necesario que realice la respectiva inscripción.
- 3.- La empresa **Gerdau Diaco S.A.**, ha incumplido con lo establecido en el Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 porque aunque aparezca inscrito con fecha 09/12/2008 como generador de respel, no

RESOLUCION No. 295

“Por medio de la cual se realizan unos requerimientos y, se dictan otras disposiciones”

ha diligenciado ningún periodo de balance, por lo deberá diligenciar el correspondiente periodo de balance y allegarlo a esta Entidad.

4.- Construir bodega para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos generados el cual debe estar debidamente señalado, entechado y con piso impermeabilizado.

5.- Los recipientes donde se almacenan los residuos peligrosos deben contar con tapas herméticas.

ARTÍCULO TERCERO: En caso de incumplimiento de lo ordenado en esta resolución, dará lugar a las sanciones establecidas en la ley 99 de 1993, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO: Para todos los efectos, el Concepto Técnico No. 513 - 21/06/2013, expedido por La Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, hace parte integral de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Copia del presente acto administrativo se remitirá a la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible del EPA-CARTAGENA, para su seguimiento y control.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el presente acto administrativo o si es del caso, mediante notificación por edicto al representante legal de **GERDAU DIACO S.A.**, el señor Joao Odair Brunozi, o quien haga sus veces, en la siguiente dirección Calle 99 No. 10 – 19, Piso 5, de la ciudad de Bogotá, en los términos previstos en el artículos 67 del C. C. A., si es del caso mediante la notificación por aviso.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante este Establecimiento Publico Ambiental, EPA_ Cartagena, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, en virtud de lo preceptuado en el artículo 76 C.C.A.

Dado en Cartagena a los 12 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

AROLDO CONEO CARDENAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica EPA- Cartagena

Proy. A.G.P
Prof. Especializada Área Licencias y Permisos

Barrió Manga, Calle Real No 19 – 26
Teléfono 6644119
Cartagena - Colombia